



# ISOLATEUR DE SECTION DOUBLE (CDM) Examen, vérification

F1.1m

1 Examiner l'état de l'intermédiaire bois "permali" : s'il est défectueux, remplacer l'IS par l'IS VZC 21471/11640 : fiche F1.5m.

2 Examiner les autres pièces constitutives : tête d'ancrage, griffes..., s'assurer qu'elles ne comportent ni fissure, ni déformation.

3 Examiner :  
- les FC du droit des têtes d'ancrage.  
- les shunts.



4 Vérifier l'état des patins, notamment aux points d'attaque, les remplacer si nécessaire.

5 Contrôler la position des axes, le serrage des écrous, la présence des rondelles, des goupilles ouvertes.